

Brugsanvisning

De nævnte handskærtyper opfylder kravene i forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016 og EN 420:2003+A1:2009. Da handskerne er tilpasset specielle formål, kan handskerne langt varende variere fra kravene i EN 420:2003+A1:2009.

Resultater af mekaniske test iht. EN388:2016 + A1:2018:

Slidstyre:	4 (min 0 / max 4)
Skærefasthed (coupe-test):	1 (min 0 / max 5)
Rivstyrke:	0 (min 0 / max 4)
Punkteringsmodstand:	1 (min 0 / max 4)
Skærefasthed (TDM):	X (min A / max F)

Bogstavel X, i stedet for et tal, betyder, at handsken ikke er beregnet til den anvendelse, der er omfattet af den pågældende test.

Resultater af kemiske test iht. EN ISO 374-1:2016 + A1:2018:

Methanol (A):	Niveau 2 99 % Eddiksyre (N):	Niveau 3
n-heptan (J):	0,0 % 25 % Ammoniumhydroxid (O):	-5,8 %
40 % Natriumhydroxid (K):	4,5 % 30 % Hydrogenperoksid (P):	-11,7 %
96 % Søsværsyre (L):	Niveau 6 37 % Formaldehyd (T):	-15,6 %
65 % Salpetersyre (M):	Niveau 2 Toluen (F):	81,8 %

Fingervolsohorn: Niveau 5

Advarsel/riskovurdering: a) Handsker, der skal beskytte mod mekaniske påvirkninger, der har overfladisk effekt, stoffer og blandinger, der er farlige for sundheden, og skadelige biologiske agens. Vigtigt: Handskerne anbefales til bruk i situationer, hvor det kun er behov for handsker med lav kemisk bestanddel. b) Ved valg af udstry skal brugeren foretage en risikovurdering baseret på den tilstede anvendelse og ager eftetheden på baggrund af prøvningsstandarderne for produktet og det opnåede beskyttelsesniveau. c) De angivne informationer afspejler ikke den faktiske beskyttelsesværdighed på arbejdsplassen på grund af andre indflydelsesfaktorer som fx temperatur, slitage og nedbrydning og differentiering mellem blandinger og rene kemiske stoffer d) Information vedrørende beskyttelse henviser til arbejdsoverflader, dvs. håndskens håndflade, som er blevet testet. e) Sorg for at handskerne er i optilgående tilstand inden brug (ingen huller, revner, porose steder). Ændr på bruge handskerne, hvis de er beskadiget. f) Den kemiske modstand er blevet vurderet under laboratorietestingelser ud fra prøver taget udledkendt fra håndflader (med undtagelse af tilfælde, hvor handsken er 400 mm eller derover - hvor manchetten også er blevet testet) og relaterer kun til det kemikalie, der er blevet testet. Det kan være anderledes, hvis det anvendte kemikaliene anvendes i en blanding. g) Det anbefales at undersøge, om handskerne er egnete til det tilstænkte formål, da betingelsen på arbejdsplassen kan være forskellige fra typeprøveningen afhængigt af temperatur, slid og nedbrydning. h) Ved anvendelse kan beskyttelseshandsker yde mindre beskyttelse over for det farlige kemikalier på grund af ændringer i den kemiske egenskab. Bevægelse, turvning, gnidning, nedbrydning forårsager et kontakt med kemikalier osv. kan reducere den faktiske anvendelsessted betydeligt. Ved korrozijskemikalier kan nedbrydning væren den vigtigste faktor ved valg af kemikalierresistens-til handsker. i) Den maksimale anvendelsessted afhænger af den aktivitet, personen udfører. j) EN374-2:2013 Nedbrydningsværde indikerer håndskens grad af modstandsevne over for kemikalier. k) Gennemtrængningsmodstanden er blevet testet under laboratorietestingelser og omfatte kun det testede provevne. l) Dette produkt er ikke blevet testet for virus.

m) Dette produkt indeholder nitrit-latrex og kemiske forbinder, som kan forårsage allergiske reaktioner hos enkelte personer. n) Handskerne yder ingen beskyttelse mod gennemtrængning af skarpe genstande, som fx injektionsprøfer. o) Handskerne må ikke bæres, hvis der er risiko for indkleving i bevegelige dele på maskiner. EN420 punkt 7.3.7

Brugsanvisning: - Skyl handskerne grundigt efter brug, men tilsæt vaskevandet til sprøjtemidlet. - Skal opbevares på et koligt og tørt sted beskyttet mod sollys.

Opbevaring: Opbevaringsmåden er vigtig, når det gælder handskernes holdbarhed. Handsker skal opbevares i en håndlavet beskyttet mælk sollys, kunstigt lys, fugt og varme temperaturer mellem 5 °C og 30 °C. Opbevaring under disse betingelser giver en holdbarhed på 2-12 år.

Brugsanvisning: Hanske omfatht altid hæder kravene i forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016 og EN 420:2003+A1:2009. Ettersom hanske er tilpasset spesialformål, kan lengden aviske fra kravene i EN 420:2003+A1:2009.

Resultater fra mekaniske tester i henhold til EN388:2016 + A1:2018:

Silitasbestandheit:	4 (min 0 / max 4)
Skjærefastmodstand (Coupe-Test):	1 (min 0 / max 5)
Rivfasthet:	0 (min 0 / max 4)
Stikstyrke:	1 (min 0 / max 4)
Skjærefastmodstand (TDM):	X (min A / max F)

Når det står en X i stedet for et tall betyr det at hanske ikke er beregnet for bruk dekket av den aktuelle testen.

Resultater fra kjemiske tester EN ISO 374-1:2016 + A1:2018:

Methanol (A):	Niveau 2 99 % Eddiksyre (N):	Niveau 3
n-heptan (J):	0,0 % 25 % Salmaksksprit (O):	-5,8 %
40 % Natriumhydroxid (K):	4,5 % 30 % Hydrogenperoksid (P):	-11,7 %
96 % Søsværsyre (L):	Niveau 6 37 % Formaldehyd (T):	-15,6 %
65 % Salpetersyre (M):	Niveau 2 Toluen (F):	81,8 %

Smidighed: Niveau 5

Advarsel/riskovurdering: a) Hansker som beskytter mot mekanisk overflatedårvirkning, stoffer og blandinger som er hæleskadelige og skadelige biologiske stoffer. Vigtig: Handskerne anbefales kun i bruk i situationer hvor det anses for lav kemisk beskyttelse. b) Ved valg af udstry skal brugeren utfore en risikonevnelig test på håndfladen på arbejdsplassen og vurdere utstyrnes egnethed basert på produktets tekniske værdier. c) Opplysningsene som oppgis gjengjelder ikke beskyttelsesgraden på en arbeidsplass, fordi andre faktorer som temperatur, slitasje og nedbrydning, samt forskjellen mellom blandinger og rene kemikalier, kan påvirke ytelsen. d) Opplysningsene om beskyttelse referer til arbeidsplassen, dvs. "håndflaten" i hanske, og den delen som er testet. e) For bruk av hanske kontroller for fejlri tilstand (ingen hull, sprekk, poros steder). ikke bruk hanskene som er skader. f) Den kemiske motstanden er vurderet i laboratorietforhold tilstrekende på prøver fra håndflaten (unntatt hanskene som er 400 mm eller mer - hvor også mangetesten) og gjelder kun for de kjemikalierne som er testet. Motstanden kan variere hvis kjemikalierne er brukt i en blanding. g) Det anbefales å sjekke om hanske er egnet seg til den tiltenkte bruken,fordi forhåndene for arbeidsplassen kan være annerledes enn ved typetesten når det gjelder temperatur, slitasje og nedbrydning) h) Ved bruk kan beskyttelseshanske i lavere beskyttelse mot farlige kjemikalier som følge av endringer i de fysiske egenskaperne. Bevægelse, aplsing, gnidning, nedbrydning ved kontakt med kjemikalier osv. kan redusere den faktiske bruksstunden betydeligt. Når det gjelder ellersende kjemikalier, kan nedbrydning være den allerviktigste faktoren ved valg af kjemikalebestandige hansk. i) Maksemal kvalitet avhenger av aktiviteten som utføres og av den enkelte person. j) EN374-2:2013 Nedbrydningsniveauen angir hvilende i hanskene slikkstyrke etter at hanske har vært i kontakt med den aktuelle kjemikalien. k) Gennemtrængningsmodstanden er vurderet i laboratorietforhold og gjelder kun den proven som er testet. l) Dette produktet er ikke testet for virus. m) Dette produktet inneholder nitrit-latrex og kemiske forbinder, som kan forårsage allergiske reaktioner hos enkelte personer. n) Hanskene gir ingen beskyttelse mot gennemtrækking med skarpe genstande, som f eks. sprøtspriser. o) Hanskene må ikke bæres på steder hvor de er farlig for helse. p) Det er ikke vist fast i maskindeler i bevegelse. EN420 punkt 7.3.7. Brugsanvisning:

- Hanske skal grundig for de av tas, og vaskevannet tilsettes sprøytevannet.

• Må oppbevares på et klogt og tørt sted beskyttet mot sollys. **Lagring:** Oppbevaringsprosedyrene er den viktigste faktoren for hanskens levetid. Hansk skal oppbevares i emballasjen hvor de er beskyttet mot sollys, kunstigt lys, fugt og varme temperaturer mellom 5 °C og 30 °C. Oppbevaring under disse forholdene gir en produktholdbarhet på to og halvt år.

Brugsanvisning: Hanske omfatht altid hæder kravene i forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016 og EN 420:2003+A1:2009. Ettersom hanske er tilpasset spesialformål, kan lengden aviske fra kravene i EN 420:2003+A1:2009.

Resultater fra mekaniske tester i henhold til EN388:2016 + A1:2018:

Silitasbestandheit:	4 (min 0 / max 4)
Skjærefastmodstand (Coupe-Test):	1 (min 0 / max 5)
Rivfasthet:	0 (min 0 / max 4)
Stikstyrke:	1 (min 0 / max 4)
Skjærefastmodstand (TDM):	X (min A / max F)

Når det står en X i stedet for et tall betyr det at hanske ikke er beregnet for bruk dekket av den aktuelle testen.

Resultater fra kjemiske tester EN ISO 374-1:2016 + A1:2018:

Methanol (A):	Niveau 2 99 % Eddiksyre (N):	Niveau 3
n-heptan (J):	0,0 % 25 % Salmaksksprit (O):	-5,8 %
40 % Natriumhydroxid (K):	4,5 % 30 % Hydrogenperoksid (P):	-11,7 %
96 % Søsværsyre (L):	Niveau 6 37 % Formaldehyd (T):	-15,6 %
65 % Salpetersyre (M):	Niveau 2 Toluen (F):	81,8 %

Smidighed: Niveau 5

Advarsel/riskovurdering: a) Hansker som beskytter mot mekanisk overflatedårvirkning, stoffer og blandinger som er hæleskadelige og skadelige biologiske stoffer. Vigtig: Handskerne anbefales kun i bruk i situationer hvor det anses for lav kemisk beskyttelse. b) Ved valg af udstry skal brugeren utfore en risikonevnelig test på håndfladen, og vurdere utstyrnes egnethed basert på produktets tekniske værdier. c) Opplysningsene som oppgis gjengjelder ikke beskyttelsesgraden på en arbeidsplass, fordi andre faktorer som temperatur, slitasje og nedbrydning, samt forskjellen mellom blandinger og rene kjemikalier, kan påvirke ytelsen. d) Opplysningsene om beskyttelse refererer til arbeidsplassen, dvs. "håndflaten" i hanske, og den delen som er testet. e) For bruk av hanske kontroller for fejlri tilstand (ingen hull, sprekk, poros steder). ikke bruk hanskene som er skader. f) Den kemiske motstanden er vurderet i laboratorietforhold tilstrekende på prøver fra håndflaten (unntatt hanskene som er 400 mm eller mer - hvor også mangetesten) og gjelder kun for de kjemikalierne som er testet. Motstanden kan variere hvis kjemikalierne er brukt i en blanding. g) Det anbefales å sjekke om hanske er egnet seg til den tiltenkte bruken,fordi forhåndene for arbeidsplassen kan være annerledes enn ved typetesten når det gjelder temperatur, slitasje og nedbrydning) h) Ved bruk kan beskyttelseshanske i lavere beskyttelse mot farlige kjemikalier som følge av endringer i de fysiske egenskaperne. Bevægelse, aplsing, gnidning, nedbrydning ved kontakt med kjemikalier osv. kan redusere den faktiske bruksstunden betydeligt. Når det gjelder ellersende kjemikalier, kan nedbrydning være den allerviktigste faktoren ved valg av kjemikalebestandige hansk. i) Maksemal kvalitet avhenger av aktiviteten som utføres og av den enkelte person. j) EN374-2:2013 Nedbrydningsniveauen angir hvilende i hanskene slikkstyrke etter at hanske har vært i kontakt med den aktuelle kjemikalien. k) Gennemtrængningsmodstanden er vurderet i laboratorietforhold og gjelder kun den proven som er testet. l) Dette produktet er ikke testet for virus. m) Dette produktet inneholder nitrit-latrex og kemiske forbinder, som kan forårsage allergiske reaktioner hos enkelte personer. n) Hanskene gir ingen beskyttelse mot gennemtrækking med skarpe genstande, som f eks. sprøtspriser. o) Hanskene må ikke bæres på steder hvor de er farlig for helse. p) Det er ikke vist fast i maskindeler i bevegelse. EN420 punkt 7.3.7. Brugsanvisning:

- Hanske skal grundig for de av tas, og vaskevannet tilsettes sprøytevannet.

• Må oppbevares på et klogt og tørt sted beskyttet mot sollys. **Lagring:** Oppbevaringsprosedyrene er den viktigste faktoren for hanskens levetid. Hansk skal oppbevares i emballasjen hvor de er beskyttet mot sollys, kunstigt lys, fugt og varme temperaturer mellom 5 °C og 30 °C. Oppbevaring under disse forholdene gir en produktholdbarhet på to og halvt år.

Brugsanvisning: Hanske omfatht altid hæder kravene i forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016 og EN 420:2003+A1:2009. Ettersom hanske er tilpasset spesialformål, kan lengden aviske fra kravene i EN 420:2003+A1:2009.

Resultater fra mekaniske tester i henhold til EN388:2016 + A1:2018:

Silitasbestandheit:	4 (min 0 / max 4)
Skjærefastmodstand (Coupe-Test):	1 (min 0 / max 5)
Rivfasthet:	0 (min 0 / max 4)
Stikstyrke:	1 (

